



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, D.N.
5 de agosto del 2020

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 18/02/2020 HASTA 30/06/2020

Referencia : **Obra:** Reconstrucción Cruce De Rio Nigua De Línea De Impulsión
Ø20" Acero (SCH-20) Campo De Pozo Acueducto De Haina, Lote IV
Contrato: 045/2019
Contratista: Cesar Vicente Calcaño Quiñonez
Provincia: San Cristóbal

Anexo : - Reporte de Cubicación No.3

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- La Construcción de Cruce de Rio Nigua en tubería Ø20'' Acero (D/Reg. Valv. 20'' Exist. H/Tub.20 Exist.)
- La demolición y Reconstrucción de Muro de Gaviones
- Colocación de tuberías aproximadamente de Ø20'' SCH-20, con algunos codos 20''X45 Acero SCH-20
- La Construcción de Anclajes
- Colocación de Válvulas de Aire Combinada y de Desague

II) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Hasta el momento se ha colocado 100ml de tubería de Ø20" Acero Sch-20 S/Costura Con Recubrimiento Anticorrosivo y 3 ud de Codo 20"x45° Acero Sch-20 S/Costura Con Recubrimiento Anticorrosivo, además se ha colocado 100.8 m³ de Hormigón Armado P/Anclaje Tubería Y Dentellones C/5m (Inc. Excavación Y Encofrado Dentellones) (F'c=210 Kg/Cm² Industrial, Acero Ø1/2"@0.15).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Willys F. Sánchez M.

Ing. Willys F Sánchez
Supervisor de Obras

81