



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, D.N.  
06 de marzo de 2020**

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 2  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 14/01/2020 HASTA 16/02/2020**

Referencia : **Obra:** Reconstrucción Cruce De Rio Nigua De Línea De Impulsión Ø20" Acero (SCH-20) Campo De Pozo Acueducto De Haina, Lote IV  
**Contrato:** 045/2019  
**Contratista:** Cesar Vicente Calcaño Quiñonez  
**Provincia:** San Cristóbal

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1  
-Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- La Construcción de Cruce de Rio Nigua en tubería ø20'' Acero (D/Reg. Valv. 20'' Exist. H/Tub.20 Exist.)
- La demolición y Reconstrucción de Muro de Gaviones
- Colocación de tuberías aproximadamente de ø20'' SCH-20, con algunos codos 20''X45 Acero SCH-20
- La Construcción de Anclajes
- Colocación de Válvulas de Aire Combinada y de Desague

**II) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Se procede a cubicar aproximadamente el 40 % de suministro de tubería.

Para su conocimiento y fines correspondientes.


Atentamente,

*Willys F. Sánchez*  
**Ing. Willys F Sánchez**  
Supervisor de Obras



I) **MEMORIA FOTOGRÁFICA:**

Ilustración 1y 2: Tuberías de acero  $\varnothing 20''$  15 unidades en total.



*Ilustración 3: Vista de Obstáculo el cual en la reunión el miércoles 3 de marzo de 2020 se opto por bordear en la colocación de la tubería de  $\varnothing 20$ .*



*Ilustración 4: Vista del corte y sellado para la suspensión del servicio de la tubería averiada.*

