



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.

18 de enero de 2021

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**

**REPORTE DE CUB. NO. 5**

**PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 14/08/2020 A 12/01/2021**

Referencia : **Obra:** Electrificación primaria, secundaria, rehabilitación de casetas e instalación equipos de bombeo campo de pozos Batey El Bembe ✓  
**Contrato:** 2016-037 ✓  
**Contratista:** Ing. Juana Francisca Silfa Rosa ✓  
**Provincia:** San Pedro de Macorís

Anexo : Reporte de Cubicación No.5 d/f 12/01/2021 ✓

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Rehabilitación casetas de bombeo pozos Nos. 1, 2 y 3
- Electrificación primaria, secundaria para equipos de bombeo.
- Instalación equipos de bombeo en pozos Nos. 1, 2 y 3.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe, la obra se encuentra en un 92.86% de la fase de ejecución.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Dentro de este informe las partidas que se cubican son las electrificaciones de los pozos No.1, 2 y 3 de Batey El Bembe, la rehabilitación de las casetas de bombeo para los pozos No.1 y 2, las pruebas de bombeo, el uso de campamento y de grúa.

Atentamente,

  
Ing. Rolando Osoria  
Supervisor de Obras



  
Ing. Alberto Guridy  
Supervisor de Obras



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**

**Santo Domingo, D.N.**

**18 de enero del 2021**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA***

***REPORTE DE CUB. NO. 5***

***PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 09/10/2020 A 12/01/2021***

Referencia : **Obra:** Línea de impulsión desde campo de pozos Batey El Bembe  
**Contrato:** 041-2016  
**Contratista:** Ing. Antonio Martínez  
**Provincia:** San Pedro de Macorís

Anexo : Reporte de Cubicación No.5 d/f 12/01/2021

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan los siguientes elementos:

- Interconexión en área de depósito regulador vitrificado en la Laura (Frente a Kalil Hache)
- Suministro equipo de bombeo pozo No. 3 Batey El Bembe
- Colocación válvula tipo mariposa en acueducto San Pedro de Macorís

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Actualmente el avance de esta obra corresponde a un 51.93% de ejecución.