

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2018-00619**

Descripción: **SERVICIO DE REPARACIÓN DE CINCO BOMBAS TURBINA VERTICAL, UNA BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL Y UN REBOBINADO DE UN MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importadora Perdomo & Asociados, SRL**

RNC: **101104694**

Nombre Comercial: **Importadora Perdomo & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **Felix E. Mejía, 10410 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-9076**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **204,853.90**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
16	7818010 1	SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazones intermedios en	6.00	UD	3,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		bronce de 1½" x 2" x 2"								
17	7818010 1	SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazón de descarga en bronce de 1½" x 2" x 6"	1.00	UD	3,300.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
18	7818010 1	SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazón de succión en bronce de 1½" x 2" x 2½"	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
19	7818010 1	SERVICIO DE REPARACION Rectificar faldera a impulsores en bronce.	4.00	UD	2,500.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
20	7818010 1	SUMINISTRO DE IMPULSORES en bronce.	2.00	UD	16,500.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00
21	7818010 1	SUMINISTRO DE EJES Confección de eje bomba de Ø1½" x 92½" en acero inoxidable con su coupling.	1.00	UD	8,800.00	8,800.00		1,584.00	0.00	10,384.00
22	7818010 1	SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) de Ø1½" x 1½"	6.00	UD	1,500.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
23	7818010 1	TORNILLOS DE APIRIETE Nuevo	96.00	UD	30.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40
24	7818010 1	SERVICIOS DE PINTAR Armar y pintar	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
60	7818010 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. Encasquillar tazones intermedios a Ø1½" x 2" x 3"	6.00	UD	3,500.00	21,000.00	5.00	3,591.00	0.00	23,541.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		en bronce con revestimiento de goma								
61	7818010 1	SUMINISTRO DE IMPULSORES Suministrar impulsores nuevos	2.00	UD	19,900.0 0	39,800.00	5.00	6,805.80	0.00	44,615.80
62	7818010 1	SERVICIOS DE RECTIFICACION Rectificar falderas a impulsores en bronce	2.00	UD	3,500.00	7,000.00	5.00	1,197.00	0.00	7,847.00
63	7818010 1	CONFECCIO N DE CANDADOS PARA IMPULSORES Confección de candados para impulsores a Ø1½" x 73" en acero inoxidable	4.00	UD	3,550.00	14,200.00	5.00	2,428.20	0.00	15,918.20
64	7818010 1	CAJA DE EMPAQUE Encasquillar caja de empaques para eje de Ø1½" en bronce y soldarle dos tornillos Ø3/8" x 3½"	1.00	UD	3,000.00	3,000.00	5.00	513.00	0.00	3,363.00
65	7818010 1	SERVICIOS DE PINTAR Armar y pintar bomba	1.00	UD	2,500.00	2,500.00	5.00	427.50	0.00	2,802.50

Subtotal RD\$	177,980.00
Total Descuentos RD\$	4,375.00
Total ITBIS RD\$	31,248.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	204,853.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



PORFIRIO RIVERA POLANCO
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00111070348

Phone: 809-332-4277



GORKY PROTOGENES FIGUEROA RAMIREZ
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 01800334649

Phone: 809-338-6788



MARIA NELA SANTANA BELIAR
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 29500002323

Phone: 829-451-2382



TELASSIN NAZARET TAVIL SANTOS
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 04800782205

Phone: 809-238-0709
Fax: 809-922-7120
E-mail: telassintavil@hotmail.com



Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

Código de la integración 499

Certificado de Apropiación
Presupuestaria: 499.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 770,637.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
• 2.2.7.1.07	4,00DOP	Configurar
• 2.2.8.7.06	770,000.00 DOP	Configurar
• 2.2.7.2.06	633.00DOP	Configurar



11 de julio de 2018

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : MIÉRCOLES, 11 DE JULIO DE 2018

Yo, LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA, en mi calidad de DIRECTORA Financiera de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos PROPIOS y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2018 para la adquisición que se especifica a continuación:

*REPARACION DE: UNA (1) BOMBA TURBINA VERTICAL DE Ø12" X 13 TAZONES Y 12 IMPULSORES, CON DESCARGA, DE Ø10", PERTENECIENTE AL EQ. NO.2 DEL AC. SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA, REGION IX; UNA (1) BOMBA TURBINA VERTICAL DE Ø6" X 12 TAZONES Y 10 IMPULSORES, CON DESCARGA, DE Ø6" Y ESPIGA DE Ø7" PERTENECIENTE AL AC. LA COLONIA, EQ. NO.1, PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA IV; UNA (1) BOMBA TURBINA VERTICAL DE Ø12" X 6 TAZONES Y 4 IMPULSORES, CON DESCARGA DE Ø8", AC. SANCHEZ, ESTACION DE BOMBEO SANTA CAPUZA, EQ. NO.2, PROV. SAMANA, REGION III; MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 60 HP, 3Ø, 460V, 60HZ, 1750 RPM, AC. HATO MAYOR, ESTACION DE BOMBEO AGUA POTABLE EL VALLE, PROV. HATO MAYOR, ZONA VI; UNA (1) BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL DE Ø8" X 12 TAZONES Y 9 IMPULSORES, CON DESCARGA DE Ø8", PERTENECIENTE AL AC. S. P. DE MACORIS (CAMPO DE POZO BATEY EXPERIMENTAL), EQ. NO.2, PROV. S. P. DE MACORIS, REGION IX; UNA (1) BOMBA TURBINA VERTICAL DE Ø10" X 6 TAZONES Y 4 IMPULSORES, PERTENECIENTE AL EQ. NO. 1 AC. MONTE PLATA, , PROV. MONTE PLATA, REGION IX; UNA (1) BOMBA TURBINA VERTICAL DE Ø10" X 8 TAZONES Y 6 IMPULSORES, PERTENECIENTE AL EQ. NO.3, AC. LA DESCUBIERTA, PROV. INDEPENDENCIA, REGION VI.

PRESUPUESTO: RD\$901,800.00 (NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100).

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación (Compra Menor).

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
 DIRECTORA FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compra
 Copia 1 – Agregar Destino



No. EXPEDIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. DOCUMENTO

SOS2018-
000363

03/07/2018

No. Solicitud : SOS2018-000363

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripción	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102304201	72102304201 - SERVICIOS DE REBOBINADO Rebobinado de campo magnetico a motor de 60hp	unidad	1.00		
2	31171504201	31171504201 - COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTO, CAJA DE BOLAS) Suministro e instalacion de rodamiento inferior	unidad	1.00		
3	31171504201	31171504201 - COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTO, CAJA DE BOLAS) Suministro e instalacion de rodamiento superior	unidad	1.00		
4	73181104501	73181104501 - SERVICIOS DE PINTAR Desarmar, armar y pintar	unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: Motor Electrico Vertical DE 60HP, 3Ø, 460V, 60Hz, 1750 RPM.
Acueduto Hato Mayor
Estacion de Bombeo Agua Potable el Valle
Provincia Hato Mayor
Zona VI

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	03/07/2018



No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOS2018-
000487

11/06/2018

No. Solicitud : SOS2018-000487

Objeto de la compra:

Rubro	
Planificada :	False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazones intermedios en bronce de Ø1½" x 2¼" x 3"	UNIDADES	10.00		
2	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazón de descarga de bronce de y reconstrucción de centro de Ø1½" x 2¼" x 3"	unidad	1.00		
3	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazón de succión en bronce de Ø1½" x 2¼" x 6"	unidad	1.00		
4	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Rectificar falderas a impulsores en acero inoxidable.	UNIDADES	5.00		
5	31162411201	31162411201 - SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) en acero inoxidable de 1½" x 3½"	UNIDADES	9.00		
6	25173801203	25173801203 - SUMINISTRO DE EJES Suministro de eje bomba en acero inoxidable de Ø1½" x 107" con su coupling.	unidad	1.00		
7	40101603201	40101603201 - SUMINISTRO DE IMPULSORES de Ø8"	UNIDADES	3.00		
8	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Enzunchar impulsores de Ø8" en bronce.	UNIDADES	2.00		
9	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Rectificar asiento a tazones.	UNIDADES	12.00		
10	31161511203	31161511203 - TORNILLOS DE APRIETE Nuevos.	UNIDADES	72.00		

11	73181104501	73181104501 - SERVICIOS DE PINTAR Arma () ntar	unidad	1.00 ()		
						Total

Observaciones: Bomba turbina vertical de Ø8" x 12 tazones y 9 impulsores con descarga de Ø8"
Ac. San Pedro Macorís - Campo de Pozos Batey Experimental
Equipo No.2
Provincia San Pedro de Macorís
Región - IX

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	11/06/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	11/06/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	11/06/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	5.00	11/06/2018
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	9.00	11/06/2018
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	11/06/2018
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	11/06/2018
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	11/06/2018
9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	12.00	11/06/2018
10	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	72.00	11/06/2018
11	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	11/06/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2018-
000499

12/06/2018

No. Solicitud : SOS2018-000499

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazones intermedios en bronce de 1½" x 2" x 2"	UNIDADES	6.00	/	
2	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazón de descarga en bronce de 1½" x 2" x 6"	unidad	1.00	/	
3	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazón de succión en bronce de 1½" x 2" x 2½"	unidad	1.00	/	
4	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Rectificar faldera a impulsores en bronce.	UNIDADES	4.00	/	
5	40101603201	40101603201 - SUMINISTRO DE IMPULSORES en bronce.	UNIDADES	2.00	/	
6	25173801203	25173801203 - SUMINISTRO DE EJES Confección de eje bomba de Ø1½" x 92½" en acero inoxidable con su coupling.	unidad	1.00	/	
7	31162411201	31162411201 - SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) de Ø1½" x 1½"	UNIDADES	6.00	/	
8	31161511203	31161511203 - TORNILLOS DE APRIETE Nuevo	UNIDADES	96.00	/	
9	73181104501	73181104501 - SERVICIOS DE PINTAR Armar y pintar.	unidad	1.00	/	
Total						

Observaciones: Bomba turbina vertical de Ø10" x 8 tazones y 6 impulsores
Ac. La Descubierta
Equipo No.3
Provincia Independencia
Región - VI

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	6.00	12/06/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	12/06/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	12/06/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	12/06/2018
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	12/06/2018
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	12/06/2018
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	6.00	12/06/2018
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	96.00	12/06/2018
9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	12/06/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2018-
000500

12/06/2018

No. Solicitud : SOS2018-000500

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido


Item	Codigo	Descripción	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazones intermedios en bronce de 1½" x 2" x 2½"	UNIDADES	4.00		
2	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazón de descarga en bronce de 1½" x 2" x 3½"	unidad	1.00		
3	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazón de succión en bronce de 1½" x 2" x 4"	unidad	1.00		
4	25173801204	25173801204 - SUMINISTRAR IMPULSOR Nuevos según muestra.	UNIDADES	4.00		
5	31162411201	31162411201 - SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) de Ø1½" x 2½"	UNIDADES	4.00		
6	25173801203	25173801203 - SUMINISTRO DE EJES Confección de eje bomba de Ø1½" x 63½" en acero inoxidable con su coupling.	unidad	1.00		
7	31161511203	31161511203 - TORNILLOS DE APRIETE Nuevos.	UNIDADES	42.00		
8	73181104501	73181104501 - SERVICIOS DE PINTAR Armar y pintar.	unidad	1.00		
Total						

Observaciones: Bomba turbina vertical de Ø10" x 6 tazones y 4 impulsores
Ac. Monte Plata
Equipo No.1
Provincia Monte Plata
Región - IX

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	12/06/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	12/06/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	12/06/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	12/06/2018
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	12/06/2018
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	12/06/2018
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	42.00	12/06/2018
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	12/06/2018

Requerido Por


LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2018-
000516

18/06/2018

No. Solicitud : SOS2018-000516

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripción	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazones intermedios en bronce de Ø1" x 1½" x 2½"	UNIDADES	10.00		
2	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazón de descarga en bronce de Ø1" x 1½" x 4"	unidad	1.00		
3	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazón de succión (cola) en bronce de Ø1" x 1½" x 5"	unidad	1.00		
4	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Rectificar faldera a impulsor en bronce.	UNIDADES	10.00		
5	31162411201	31162411201 - SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) Suministro y confección de candados para impulsores en acero de Ø1" x 1½"	UNIDADES	10.00		
6	25173801203	25173801203 - SUMINISTRO DE EJES Suministro y confección de eje bomba a Ø1" x 66" en acero inox. S/M.	unidad	1.00		
7	31161511203	31161511203 - TORNILLOS DE APRIETE nuevos.	UNIDADES	80.00		
8	73181104501	73181104501 - SERVICIOS DE PINTAR Armar y pintar.	unidad	1.00		
9	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar caja de empaque Ø1½" x 2"	unidad	1.00		
10	25173801203	25173801203 - SUMINISTRO DE EJES Suministro y confección de eje en acero	unidad	1.00		

		inoxidable a Ø1½" x 73.5" con rosca en ambos extremos y coupling.				
						Total

Observaciones: - Bomba turbina vertical de Ø6" x 12 tazones y 10 impulsores, con Descarga de Ø6" y espiga de Ø7"
 - Caja de empaque

Ac. La Colonia
 Equipo No.1
 Provincia San Cristóbal
 Zona - IV

Plan de Entrega Estimado			
Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	18/06/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	18/06/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	18/06/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	18/06/2018
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	10.00	18/06/2018
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	18/06/2018
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	80.00	18/06/2018
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	18/06/2018
9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	18/06/2018
10	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	18/06/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2018-
000528

20/06/2018

No. Solicitud : SOS2018-000528

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazones intermedios en bronce con revestimiento de goma de Ø1 11/16" x 2¼" x 3½"	UNIDADES	11.00		
2	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazones de descarga en bronce con revestimiento de goma de Ø1 11/16" x 2¼" x 3½"	unidad	1.00		
3	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar tazones de succión (cola) en bronce con revestimiento de goma de Ø1 11/16" x 2¼" x 6"	unidad	1.00		
4	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Rellenar y rectificar falderas a impulsores.	UNIDADES	11.00		
5	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Enzunchar tazones intermedios.	UNIDADES	11.00		
6	31162411201	31162411201 - SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) Suministro y confección de candados para impulsores en acero inoxidable de Ø1 11/16" x 2½" x 3"	UNIDADES	11.00		
7	25173801203	25173801203 - SUMINISTRO DE EJES Suministro y confección de eje bomba a Ø1 11/16" x 149½" en acero inoxidable, S/M.	unidad	1.00		
8	31161511203	31161511203 - TORNILLOS DE APRIETE nuevos.	UNIDADES	138.00		
9	73181104501	73181104501 - SERVICIOS DE PINTAR Armar y pintar.	unidad	1.00		
10	20141011202	20141011202 - COUPLING PARA EJES Suministro y confección de coupling combinado Ø1 11/16" a Ø1½"	unidad	1.00		
11	83101803206	83101803206 - SERVICIO DE REPARACION Encasquillar caja de empaque para eje de Ø1½"	unidad	1.00		

12	25173801203	25173801203 - SUMINISTRO DE EJES Suministros de columna en acero inoxidable de Ø1½" x 5'	UNIDADES	3.00		
13	25173801203	25173801203 - SUMINISTRO DE EJES Suministros de ejes columna en acero inoxidable de Ø1½" x 82"	unidad	1.00		
14	20122354008	20122354008 - GUIAS DE BRONCE Ø10", CON SU BUSHING DE 1½". Suministro de guía de Ø10" para columna platillada.	UNIDADES	3.00		
15	31161511203	31161511203 - TORNILLOS DE APRIETE de Ø¾" x 1"	UNIDADES	8.00		
16	31181702008	31181702008 - EMPAQUETADURA 3/8"	Libra	4.00		
17	41111927203	41111927203 - MANOMETRO DE 0 - 600 PSI, SUMERGIDO EN GLICERINA.	unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: Bomba Turbina Vertical de Ø12" X 13 Tazones y 12 Impulsores con Descarga de Ø10".

Acueducto Sabana Grande de Boya

Equipo No.2

Provincia Monte Plata



Región - IX

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	11.00	20/06/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	20/06/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	20/06/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	11.00	20/06/2018
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	11.00	20/06/2018
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	11.00	20/06/2018
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	20/06/2018
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	138.00	20/06/2018
9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	20/06/2018
10	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	20/06/2018
11	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	20/06/2018
12	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	20/06/2018
13	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	20/06/2018
14	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	20/06/2018
15	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	8.00	20/06/2018
16	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	20/06/2018
17	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	20/06/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOS2018-
000540

29/06/2018

No. Solicitud : SOS2018-000540

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81101605206	81101605206 - SERVICIOS DE REPARACIONES. Encasquillar tazones intermedios a Ø1½" x 2" x 3" en bronce con revestimiento de goma	UNIDADES	6.00		
2	40101603201	40101603201 - SUMINISTRO DE IMPULSORES Suministrar impulsores nuevos	UNIDADES	2.00		
3	72102304301	72102304301 - SERVICIOS DE RECTIFICACION Rectificar falderas a impulsores en bronce	UNIDADES	2.00		
4	23153005201	23153005201 - CONFECCION DE CANDADOS PARA IMPULSORES Confección de candados para impulsores a Ø1½" x 73" en acero inoxidable	UNIDADES	4.00		
5	24101802201	24101802201 - CAJA DE EMPAQUE Encasquillar caja de empaque para eje de Ø1½" en bronce y soldarle dos tornillos Ø3/8" x 3½"	unidad	1.00		
6	73181104501	73181104501 - SERVICIOS DE PINTAR Armar y pintar bomba	unidad	1.00		
Total						

Observaciones: Bomba Turbina Vertical de Ø12" x 6 Tazones y 4 Impulsores con descarga de Ø8"

Acueducto Sanchez, Estación de Bombeo Santa Capuza

Equipo No.2

Provincia Samaná


Region III

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	6.00	29/06/2018

2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	00	29/06/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	29/06/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4.00	29/06/2018
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	29/06/2018
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1.00	29/06/2018

Requerido Por


LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones