



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Carretera Sánchez, 3 1/2, Planta de Tratamiento Tel. 809-288-3418

DRP

## FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO

No. De solucitud	<u>401</u>	Dependencia solicitante:	<u>INAPA San Cristóbal</u>
Lugar:	<u>San Cristóbal</u>	Aprobado por:	<u>Lic. Francisco Orlando Rodríguez</u> Enc. Administrativo INAPA- San Cristóbal
Fecha:	<u>24/8/2021</u>	Autorizado por:	<u>Ing. Jean Michel Reynes</u> Director Provincial, S/C
NOTA:	<u>Esta solicitud será utilizada: En la reparación de la BOMBA #2, que bombea hacia Haina, en PSPI. Inapa- San Cristóbal.</u>	Solicitado por:	<u>Ing. Luis Curridor</u> Operaciones

**CODIGO DE EQUIPO: PSPIB02**

### INSTRUCCIONES:

- 1.- La dependencia solicitante deberá llenar esta requisición en un (1) original y una (1) copia
- 2.- Si uno o más artículos no están en catálogo, no mencione el código y proporcione detalles completos
- 3.- Esta requisición deberá ser firmada por la persona de la dependencia autorizada para formular pedidos
- 4.- Esta requisición sólo se utilizará cuando se compruebe no haber existencia en almacén de lo solicitado

Descripción de Artículos	Cantidad solicitada	Unidad	Observaciones
Reparación de la bomba tipo peerles, #2, que bombea hacia Haina, en PSPI.	1	Unidad	
*- Reensamble de la bomba en la ausencia de eje de acero niquel de 1 1/4" de pulgada.			
*- Rodamientos			
*- Chumaceras			
*- Sellos mecánicos			
*-Soldadura de las patas en acero al carbón.			
*- Construcción del sistema de enfriamiento.			
*- Balanceo del impulsor.			
*- Colocación de sellos de teflón			
*.- Confeción (Findición de las chumaceras internas en acero al carbón)			

**Distribución :** Un original para la División de Compras  
Una copia para la oficina solicitante

**Ing. David de Paula Galán**  
Enc. de Operaciones Adjunto Prov. S. C.

