



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
"Año del Fomento a las Exportaciones"**

Santo Domingo, DN.
18 de Diciembre del 2019.

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
Reporte de Cubicación # 04
Periodo de Ejecución 01/10/2019 al 01/11/2019**

OBRA : Sustitución Tramo Línea De Impulsión de 12" Acero en Mal Estado
Rehabilitación Depósito Regulador Metálico de 300,000 Galones,
Caseta de Bombeo, Caseta de Cloración, Casa de Operador y
Electrificación Primaria.

CONTRATO : 547-2012

CONTRATISTA : Ing. Silvano Montes de Oca.


I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este mejoramiento viene a beneficiar la comunidad de comedero, esta consiste en la rehabilitación del depósito regulador de 300,000 galones, obra de toma y caseta de operador.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En este periodo se está cubicando 20,174.29 lb en el desmantelamiento y el retiro de tola de fondo e=3/8", 22,191.72 lb suministro y colocación de tolas de fondo y 139.03 de suministro y colocación de carpeta asfáltica.

Atentamente.


Ing. Rubén Sánchez
Supervisor.

