



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, D.N.  
12 de Marzo del 2020

*INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 5*

*PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 20/01/2020 HASTA 03/03/2020*

Referencia : **Obra** : Sustitución Tramo Línea de Impulsión de 12" Acero en Mal Estado Rehabilitación depósito Regulador Metálico de 300,000 Galón Caseta de Bombeo, Caseta de cloración, Casa de Operador y Electrificación Primaria.  
**Contrato:** 547-2012  
**Contratista:** Ing. Silvano Montes de Oca.  
**Provincia:** Sánchez Ramírez

Anexo : Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Este mejoramiento viene a beneficiar la comunidad de comedero, esta consiste en la rehabilitación del depósito regulador de 300,000 galones, obra de toma y caseta de operador.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

En este periodo se está cubicando la extracción y remoción de 407 ml tuberías de 12" en acero con el movimiento de tierra necesario para ejecutar esta partida, al igual que el aumento de precio de esta partida.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*Cesáreo Rosario*  
Ing. Cesáreo Rosario  
Supervisor



Fotos

