



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, D.N.
19 de noviembre del 2020

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 09/12/2019 AL 01/09/2020

Referencia : **Obra:** Construcción Depósitos reguladores, estación de
Bombes y Línea de Impulsión Ac. Cambita
Pueblecito, Provincia San Cristóbal, Lote V
Contrato: 044_2019 ✓
Contratista: Ing. Sabrina Elizabeth Medrano Lizardo
Provincia: San Cristóbal

Anexo : - Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Electrificación Estación de Bombeo
- Tramo Línea de Impulsión
- Depósito Regulador H.A. Superficial de 100 M3
- Depósito Regulador Superficial 700 Mt3 H. A.
- Línea Matriz desde D/ Depósito Regulador 700 M3
- Red de Distribución
- Acometidas Urbanas (34 U)
- Suministro y Colocación Piezas Especiales

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe este proyecto trabaja en la colocación de la Línea Matriz, Red de Distribución, Hormigón Armado en zapata de Columnas, zapata de Muro, Losa de Fondo, Hormigón de Limpieza del Dep. Reg. De 700 m³, y 26 acometidas Urbanas.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Willys F. Sanchez M
Ing. Willys Sanchez
Supervisor de Obras



III) MEMORIA FOTOGRÁFICA:

Ilustración 1: Equipo realizando excavación para Construcción dep. reg..



Ilustración 2: Suministro tubería 8" para Línea matriz




Ilustración 3: colocación de tubería 8" para Línea matriz



Ilustración 4: Acometidas





Ilustración5: Depósito regulador 700 M3



Ilustración6: Estudio de Suelo

